

POWERTEX UNIVERSAL MEDIUM

temps de séchage & durcissement ?

sur Internet et dans les ateliers sont souvent mentionné
différents temps de séchage et de durcissement



QU'EST-CE QUI EST JUSTE ?



Cela dépend de plusieurs facteurs, à savoir

les techniques utilisées

les matériaux utilisés

le nombre de couches et leur épaisseur (s)

la température et l'humidité de l'air de l'environnement

Un temps de séchage minimum de 6 semaines est recommandé,
séché dans une pièce où la température moyenne est de 18 degrés,
en particulier si l'objet est destiné à une utilisation en extérieur.

Utilisez votre bon sens pour prolonger le temps de séchage si la
couche ou les couches sont plus épaisses que la norme normale.

